

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



شماره: ۱۳۹۱-۶



کدمدرک: ۱۴۳۰۳

نوع خودرو: سمند مالتی پلکس

عنوان: پیکربندی نود FN

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروهای سمند مالتی پلکس با موتور EFP - EF7 بنزینی با EMS Siemens MUX با ایراد عدم کارکرد کولر (با فشردن کلید A/C، کلاچ کولر یک لحظه درگیر می‌شود و سپس قطع می‌گردد) لازم است جهت رفع ایراد اقدام به کنترل و اصلاح پیکربندی نود FN توسط دستگاه ایکودیپاک به شرح زیر گردد؛

از طریق منوی سمند و انتخاب گزینه Multiplex و مراجعه به نود FN، گزینه Others جهت انجام Configuration کلیک گردد:
Samand → Multiplex → FN → Others → Configuration

در پنجره Configuration FN باید گزینه Fuel Type/Engine Type از BOSCH ME7.4.9 به EF7-PETROL SIEMENS SIM2K -34 تغییر یابد.

با انجام تغییر مذکور، شبکه این تغییر را بر روی نودهای CCN و ICN نیز بصورت اتوماتیک اعمال می‌کند. جهت اطمینان از رفع عیب خودرو، گزینه Fuel Type/Engine Type در نود CCN و گزینه Engine Type در نود ICN نیز مطابق نوع موتور و EMS کنترل گردد.

صفحه: ۱
از: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی
نام: عباسی محمد هاشمی
امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو
فریبرز زینالی
نام: مسعود چوپانی
امضاء:

ولحد تهیه کننده
تایید کننده: محمد علامیر
امضاء: