

معاونت فنی و مهندسی / مدیریت مهندسی و کیفیت قطعه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

اطلاعیه فنی - قطعه یدکی

شماره: ۱۴۹۹۵

کد مرکز: ۱۴۹۹۵



نوع خودرو: ۲۰۶ P6L

عنوان: تغییر موتور برف پاک کن

با توجه به نصب موتور برف پاک کن طرح پژو در خودروهای p6l ۲۰۶، بدینوسیله لیست قطعات تغییر یافته مطابق ذیل، جهت بهره برداری شبکه خدمات ارائه می گردد.

قطعات جدید		قطعات قبلی	
شرح	کد اختصاصی	شرح	کد اختصاصی
موتور الکتریکی برف پاک کن جلو	۱۰۱۰۳۰۱۹	مجموعه موتور و اهرم (هزار خار) برف پاک کن جلو	۱۰۱۰۳۰۳۵
اهرم برف پاک کن (هزار خار)	۰۱۵۰۳۰۰۹		
دسته سیم الکتریکی اصلی (IK00447580)	۱۰۰۰۲۲۹۰	دسته سیم الکتریکی اصلی (IK00400980)	۱۰۰۰۲۲۶۴
جعبه الکترونیکی مالتی پلکس موتور FCM	۲۰۹۲۴۰۰۴	جعبه الکترونیکی مالتی پلکس موتور FCM	۲۰۹۲۴۰۰۳

- ۱) لازم بذکر است تغییرات فوق موقت می باشد و مجدداً به حالت قبل بر می گردد.
- ۲) طی تغییر مجدد موتور برف پاک کن به حالت قبلی ، جعبه الکترونیکی مالتی پلکس موتور FCM تغییر نخواهد کرد .




10103019



4 پین



10103035



5 پین

صفحه: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: شهریار سلطانی

از: ۱

تابیع: مدیریت مهندسی و کیفیت قطعه

امیر حسین مفید

امضاء:

راخد تهیه کننده

سعید

امضاء:

نوروزی

امضاء: